Spett.le

Presidente del Consiglio Comunale Sig. Daniele Reginali

Sindaco di Iglesias Sig. Mauro Usai

Assessore ai Lavori Pubblici Sig. Vito Didaci

Oggetto: Situazione relativa al degrado delle traverse della via Trexenta ed eventuali interventi previsti.

In relazione a quanto specificato in oggetto si fa presente alle SS.VV. la particolare situazione di degrado urbano che insiste nelle prime tre traverse della parte destra della via Trexenta, che si inerpicano verso il colle del Buoncammino.

Nella via Arborea, prospiciente ai lavori di realizzazione dei nuovi parcheggi, peraltro passaggio caratteristico della città -costituito da delle scalette che rendono lo scorcio particolarmente suggestivo- si osserva un totale degrado delle stesse che risultano particolarmente consunte e conseguentemente pericolose per chi, ogni giorno, le attraversa al fine di recarsi nelle abitazioni che si affacciano sulla strada.

Oltretutto, la popolazione residente risulta avere un età media piuttosto avanzata, dato che deve far riflettere soprattutto per la pericolosità di possibili infortuni. Infine, si osserva che i tre lampioni dell'illuminazione pubblica presenti sono ormai vetusti e avrebbero necessità di interventi di manutenzione;

Nella successiva traversa, vicolo I Trexenta, anch'esso costituito in parte da scale –in particolar modo nella sua parte terminale- si osserva che solamente uno dei tre lampioni dell'illuminazione pubblica risulta funzionante, mentre gli altri due presenti sono completamente fuori servizio da diverso tempo. Quanto descritto comporta la presenza di un livello di luce molto approssimativo che scaturisce in delle evidenti difficoltà al passaggio dei residenti per recarsi alle rispettive abitazioni, difficoltà ancor più gravi vista la presenza di scalette che rendono il transito assai pericoloso nella parte più alta della strada;

Nella terza traversa, denominata vicolo II Trexenta, nella parte alta esiste la presenza di un piccolo terrapieno con annessa piazzetta, provvista anche di panchine per coloro che vogliono sostare. Le stesse sono ormai usurate, arrugginite e sverniciate ma il problema principale è rappresentato dalla mancanza di un parapetto sul terrapieno che comporta il salto di oltre due metri verso il piano sottostante, rappresentando un gravissimo pericolo per chi passeggia, soprattutto per i bambini residenti nelle abitazioni prospicienti. Infine, la piazzetta, non è mai stata intitolata a chicchessia e potrebbe essere utile nell'ottica del rinnovo della toponomastica cittadina.

Fatta questa debita premessa, si richiede al Sindaco o all'Assessore Competente quanto segue:

1. In relazione alla via Arborea se è previsto un intervento di messa in sicurezza delle scalette e la sostituzione degli ormai vetusti lampioni della pubblica illuminazione;

- 2. In relazione al vicolo I Trexenta se sia prevista la sostituzione dei vetusti lampioni della pubblica illuminazione o, quantomeno, il ripristino di quelli presenti e danneggiati;
- 3. In relazione al vicolo II Trexenta se sia prevista la messa in sicurezza della piazzetta, sita nella parte alta, con la realizzazione di un parapetto e se sia –inoltre- in progetto la possibilità di dedicare la stessa ad una personalità, magari relativa alla nostra comunità, visto che finora nessuna amministrazione ha mai pensato a tale possibilità.

Iglesias (SU), lì 26/09/2022

Luigi Biggio - Capogruppo Misto