



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia del Sud Sardegna

Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Ambiente

Ufficio Manutenzioni, Cimitero, Viabilità

VERBALE DI ACCERTAMENTO SITUAZIONE DI PERICOLO

art. 163 del D.Lgs. n.50/2016

LAVORI : Intervento a carattere di somma urgenza per la risagomatura di un tratto di cunette stradali in località Frazione Barega.

L'anno 2019 (duemila diciannove) il giorno 03 (tre) del mese di dicembre in Iglesias:

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento,

Visto l'articolo. 163 del D.Lgs. n.50/2016 .

Premesso che a seguito delle forti e persistenti precipitazioni che sono avvenute dalla data del 25/11/2019, in concomitanza dell'allerta meteo al momento un atto è stata segnalata una situazione di pericolo venutasi a creare in un tratto della strada che da Iglesias conduce alla frazione di Barega, personale di quest'Ufficio Tecnico ha eseguito apposito sopralluogo.

Da questo, una volta sopraggiunti sul posto si è potuto constatare l'allagamento di un tratto della strada predetta causato da una notevole quantità d'acqua proveniente dai canali di scolo a monte della strada stessa; le cunette a bordo strada non riuscivano a smaltire tutta la quantità d'acqua che pertanto si riversava sul tratto asfaltato, attraversandolo trasversalmente per il gioco delle pendenze,.

Stava operando sul sito una squadra di operai della Società in House Iglesias Servizi con un mezzo meccanico che solo in parte riusciva a ripulire il bordo strada, senza però intervenire sulle cunette, ingombrate dal terriccio proveniente da monte.

Questa condizione causava di fatto uno stato di importante pericolo per la circolazione stradale, dove peraltro nonostante siano presenti i limiti di velocità a 50 km/h, questi non vengono assolutamente rispettati, e l'assenza di illuminazione, peraltro non dovuta per il tipo di strada, non danno la sensazione immediata del pericolo che si è venuto a creare.

Stante l'impossibilità di eseguire gli interventi di riparazione con personale proprio, presente in numero insufficiente e assente nelle qualifiche necessarie, la difficoltà di recuperare attrezzature e mezzi idonei per operare in tempi immediati, si è stati obbligati a ricorrere improrogabilmente all'ausilio di impresa esterna relativamente al nolo di un escavatore che potesse sagomare nuovamente i tratti di cunetta interessati dall'ingombro dei materiali predetti al fine di ripristinare lo scorrimento dell'acqua verso i canali di scolo principali.

In prima battuta sono stati posizionati n.2 cartelli con indicazione di strada dissestata all'inizio e alla fine del tratto di strada comunale, mentre agli estremi della zona strettamente interessata dall'allagamento, sono state posizionate n.6 transenne (tre per parte) con cartelli segnalatori del pericolo e limiti di velocità sino 20 Km/h.

Immediatamente dopo sono state contattate alcune ditte per il nolo di un escavatore per risagomare i tratti di cunette in parola; alle ore 16.30, l'unica ditta che si è riusciti a contattare è stata la Ditta Ediltec Cooperativa Sociale, con sede in Iglesias, che si è resa immediatamente disponibile al nolo di un escavatore previa verifica dello stato dei luoghi su cui operare.

Il nolo dell'escavatore ha avuto inizio in data 26/11/2019 alle ore 07.00;

PERIZIA GIUSTIFICATIVA

26/11/2019	nolo a caldo escavatore;	h;9 * €/h. 42,00	= €.	378,00
26/11/2019	Operaio a terra;	h;9 * €/h. 29,00	= €.	261,00
27/11/2019	nolo a caldo escavatore;	h;9 * €/h. 42,00	= €.	378,00
27/11/2019	Operaio a terra;	h;9 * €/h. 29,00	= €.	261,00
28/11/2019	nolo a caldo escavatore;	h;9 * €/h. 42,00	= €.	378,00
27/11/2019	Operaio a terra;	h;9 * €/h. 29,00	= €.	261,00
29/11/2019	nolo a caldo escavatore;	h;9 * €/h. 42,00	= €.	378,00
27/11/2019	Operaio a terra;	h;9 * €/h. 29,00	= €.	261,00
Trasporti con nolo a caldo di autocarro			= €.	500,00
Spazzamento carreggiate dal fango e stasamento accessi=			€.	<u>792,00</u>
Totale			€.	3.602,00

Il presente verbale è trasmesso al Dirigente del Settore Tecnico Manutenzioni per l'autorizzazione dei lavori e la copertura finanziaria della spesa.



Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Antonio Saba

Visto per l'autorizzazione dei lavori e la copertura finanziaria della spesa.



Visto: IL Dirigente
Ing. Pierluigi Castiglione